

Verlag participatiebijeenkomst Lindelaan 23 mei 2023

Tijdens de eerste participatiebijeenkomst zijn de aanwonenden en wijkraad de Leyen geïnformeerd over de herinrichting van de Lindelaan. Naast de informatie werden er ideeën opgehaald.

Uitgangspunten Lindelaan

- Doodlopende weg.
- Klinkerweg.
- Een veilige aansluiting met de Berlagelaan.
- Beloopbaar houden van het wandelpad.

Huidige problemen

Ten aanzien van de aanstaande herinrichting van de straat werden er enkele problemen in de huidige straat genoemd:


- Slecht wegdek op het voetpad door de aanwezige bomen (verhoogde boomwortels).
- Wateroverlast.
- Parkeerdruk.
- Gevaarlijke situatie bij de aansluiting met de Berlagelaan.

Herinrichting

Tijdens de bijeenkomst werden er enkele ideeën geopperd voor de herinrichting van de straat. Hierbij de opmerkingen; de nummers komen terug in de tekening.


Tekening 1

1. Water af laten lopen richting tuinen; Geul niet in het midden; Infiltratiegootje.
2. Bomen terugplaatsen die dieper wortelen; stoep verwijderen.
3. Vluchtheuvel, bord plaatsen 'rechts heeft voorrang' of plantenbak Berlagelaan inkorten voor beter zicht.
4. Geen post-it, maar hier stonden geleide hekken geschetst voor het tegengaan van fietsen/brommers.



Tekening 2

5. Deze strook erbij betrekken; doorsteek naar fietsroute? Lindes?
6. Waterafvoer.
7. Verlichting met laadaansluiting auto's.
8. Parkeren naast eventuele groenstrook niet gewenst.
9. Waterafvoer.
10. Loopstrook in andere kleur.
11. Alles aanleggen op A-niveau, dus op dezelfde hoogte.
12. Drempel / plateau.



Onderzoeken

Voor de herinrichting van de Lindelaan zijn een aantal onderzoeken nodig:

- Hoogtes van de bestaande situatie.
- Proefsleuven voor onderzoek kabels en leidingen.
- Bodemonderzoek.

De onderzoeken zijn inmiddels in gang gezet.

Vervangen riool

Op de rioolbeelden blijkt dat er in het gedeelte onder de rijbaan een aantal scheuren zichtbaar zijn in de rioolbuis. Dit is een onwenselijke situatie en het riool zal vervangen moeten worden. Ook zullen de twee zijpaden voorzien worden van een hemelwaterafvoer tegen de wateroverlast.

Klimaatadaptatie en bomen

Klimaatadaptatie is een belangrijk onderwerp bij de herinrichting. Aangezien het riool vervangen wordt en er ook nog een hemelwaterafvoer bij komt, moet er een behoorlijk gat gegraven worden. Om die reden kunnen we de bomen niet handhaven en zullen ze vervangen worden. Ook willen we het voetpad begaanbaar houden en met de huidige wortels van de bomen gaat dit niet lukken.

De parkeerplekken zullen worden voorzien van grasbetonklinkers (stenen met gaten erin wat zorgt voor waterdoorlatendheid)

Volgende bijeenkomst

In de volgende participatiebijeenkomst zal er een voorlopig ontwerp getoond worden, waar uw opmerkingen en ideeën zoveel in verwerkt zijn. U kunt meedenken over het definitief ontwerp. Hiervoor ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging.